	<b>INFORME TÉCNICO</b>	Versión	1.0
	Licitación Nº 776-21-LE16	Fecha	12/09/2016
	<b>SERVICIO DE ANÁLISIS CIENTÍFICO Y LEVANTAMIENTO CRÍTICO PARA PILA DE AGUA ALONZO MELÉNDEZ DEL PALACIO DE LA MONEDA</b>	Página 1 de 5	

## OBJETIVO

El presente informe tiene por objeto evaluar la propuesta técnica presentada por el Servicio de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales IDIEM, de la Universidad de Chile, para la licitación pública denominada “Servicio de análisis científico y levantamiento crítico para pila de agua Alonzo Meléndez del Palacio de la Moneda”, ID 776-21-LE16, considerando aquellos aspectos que involucren el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionalidades respecto del servicio licitado.


## ALCANCE

El presente informe contrasta la información de la propuesta, con lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en las Bases de Licitación, consignando los fundamentos técnicos y funcionalidades que permitan a la Comisión Evaluadora, establecer si la oferta es técnicamente admisible para continuar en el proceso de evaluación.

## METODOLOGÍA

El Departamento de Patrimonio Cultural, estudió la información contenida en la oferta técnica presentada por el oferente, en virtud de lo establecido en las especificaciones técnicas de las Bases de Licitación. Para el proceso de evaluación, se contrastó cada una de las características técnicas y funcionalidades solicitadas con la información técnica proporcionada por el oferente, verificando el cumplimiento o no de cada uno de los puntos solicitados y de los aspectos definidos para el proceso de evaluación técnica.

ELABORADO POR: Departamento de Patrimonio Cultural	APROBADO POR:
<i>Este documento de origen electrónico, una vez impreso, pasa a ser copia no controlada y puede estar obsoleto.</i>	

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	Versión	1.0
	Licitación Nº 776-21-LE16	Fecha	12/09/2016
	<b>SERVICIO DE ANÁLISIS CIENTÍFICO Y LEVANTAMIENTO CRÍTICO PARA PILA DE AGUA ALONZO MELÉNDEZ DEL PALACIO DE LA MONEDA</b>	Página 2 de 5	

### Revisión de la evaluación de los ítems

Vista la información técnica entregada por el oferente, y de acuerdo a lo que es posible interpretar de la oferta, se presenta la siguiente evaluación técnica y de funcionalidades, estudiada conforme a los criterios establecidos en las Bases de Licitación.


## II. Factor Técnico (75%)

### a. Calidad de la Propuesta Técnica (40%).

ÍTEM	METODOLOGÍA	PUNTAJE	PUNTAJE OBTENIDO
Calidad de la Propuesta: Análisis Científico (20%)	La propuesta demuestra comprensión del requerimiento. La metodología y técnicas propuestas son detalladas, coherentes y satisface a todos los requerimientos estipulados en los puntos a), b) y c) del punto 4.1 de las Especificaciones Técnicas.	100	100 PUNTOS
	La propuesta solo contempla o señala los requerimientos de los puntos a), b) y c) estipulado en el punto 4.1 de las Especificaciones Técnicas, sin una metodología de trabajo y/o detalles al respecto.	50	
	La propuesta no contempla o señala la totalidad de los requerimientos estipulados en los puntos a), b) y c) del punto 4.1 de las Especificaciones Técnicas.	0	
Calidad de la Propuesta: Levantamiento Crítico (20%)	La propuesta presenta una metodología con técnicas y acciones necesarias para el levantamiento crítico de la Pila de Agua según lo estipulado en el punto 4.2 de las Especificaciones Técnicas.	100	100 PUNTOS
	La propuesta solo se limita a señalar lo estipulado en el punto 4.2 de las Especificaciones Técnicas.	50	
	La propuesta no satisface la totalidad de lo estipulado en el punto 4.2 de las Especificaciones Técnicas.	0	
<b>TOTAL PONDERADO</b>			<b>40 Puntos</b>

Observaciones: En términos generales, la oferta demuestra haber comprendido las necesidades planteadas en los documentos administrativo y técnico de la licitación, presentando soluciones que abordan las necesidades. En específico, presenta una metodología con técnicas y acciones necesarias para el análisis

ELABORADO POR: Departamento de Patrimonio Cultural	APROBADO POR:
<i>Este documento de origen electrónico, una vez impreso, pasa a ser copia no controlada y puede estar obsoleto.</i>	

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	Versión	1.0
	Licitación Nº 776-21-LE16	Fecha	12/09/2016
	<b>SERVICIO DE ANÁLISIS CIENTÍFICO Y LEVANTAMIENTO CRÍTICO PARA PILA DE AGUA ALONZO MELÉNDEZ DEL PALACIO DE LA MONEDA</b>	Página 3 de 5	

científico de la piedra, de la misma manera, para el levantamiento crítico del conjunto, es decir, cañón y brocal.

**b. Plan de Trabajo o Carta Gantt (10%).**


PLAN DE TRABAJO O CARTA GANTT	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO
Se presenta un plan de trabajo o Carta Gantt, indicando los plazos y actividades a desarrollar y no excede el plazo de 45 días corridos.	100	100 PUNTOS
Se presenta un plan de trabajo o Carta Gantt, indicando los plazos y no excede de los 45 días corridos, pero no indica las actividades a desarrollar.	50	
No se explicita un plan de trabajo o Carta Gantt, o bien, excede de los 45 días corridos.	0	
<b>TOTAL PONDERADO</b>		<b>10 Puntos</b>

Observaciones: La oferta contempla un Plan de Trabajo y Carta Gantt, donde se detallan las tareas, tipo de tareas e hitos, indicándose duración de cada uno. A su vez, el plazo de ejecución cumple con los 45 días corridos que se solicitan.

**c. Ejecución de servicios similares (10%).**

Puntaje	Cantidad de servicios ejecutados	Puntaje Obtenido
100	El oferente acredita más de diez servicios similares ejecutados o en ejecución desde enero de 2010.	100 PUNTOS
80	El oferente acredita al menos siete y hasta diez servicios similares ejecutados o en ejecución desde enero de 2010.	
50	El oferente acredita al menos cuatro y hasta seis servicios similares ejecutados o en ejecución desde enero de 2010.	
40	El oferente acredita a lo menos tres servicios similares ejecutados o en ejecución desde enero de 2010.	
0	El oferente no ha ejecutado servicios similares características, o no indica o acredita experiencia en este ámbito desde enero de 2010.	
<b>TOTAL PONDERADO</b>		<b>10 Puntos</b>

ELABORADO POR: Departamento de Patrimonio Cultural	APROBADO POR:
<i>Este documento de origen electrónico, una vez impreso, pasa a ser copia no controlada y puede estar obsoleto.</i>	

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	Versión	1.0
	Licitación Nº 776-21-LE16	Fecha	12/09/2016
	<b>SERVICIO DE ANÁLISIS CIENTÍFICO Y LEVANTAMIENTO CRÍTICO PARA PILA DE AGUA ALONZO MELÉNDEZ DEL PALACIO DE LA MONEDA</b>	Página 4 de 5	

Observaciones: El oferente ha realizado trabajos en bienes inmuebles públicos y patrimoniales. Queda acreditado en la documentación que da cuenta de 11 proyectos en el área. Los documentos que se adjuntan son: Contratos de trato directo, certificados de ejecución de contratos, contratos de prestación de servicios y órdenes de compra.


#### d. Experiencia profesional del Geólogo (15%).

ÍTEM	Calidad Profesional del Geólogo/a	Puntos	Puntaje Obtenido
Experiencia Profesional (5%)	5 años o más de experiencia profesional.	100	100 PUNTOS
	Más de 3 años y menos de 5 años de experiencia profesional.	50	
	3 años o menos años de experiencia profesional.	0	
Participación de servicios similares (10%)	El profesional propuesto cuenta con la participación en al menos 3 proyectos de análisis científico de bienes público y patrimonial.	100	0 PUNTOS
	El profesional propuesto cuenta con la participación en al menos 2 proyectos de análisis científico de bienes público y patrimonial.	50	
	El profesional propuesto cuenta con la participación en al menos 1 proyecto de análisis científico de bienes público y patrimonial.	30	
	El profesional propuesto no cuenta con la participación de proyectos de análisis científico de bienes público y patrimonial.	0	
<b>TOTAL PONDERADO</b>			<b>5 Puntos</b>

Observaciones: El profesional cuenta con experiencia en análisis de este tipo, no así, aplicado a bienes públicos en categoría de patrimoniales.

Aplicando las ponderaciones de los aspectos, cada oferta obtiene el siguiente puntaje en la evaluación de este ítem.

ELABORADO POR: Departamento de Patrimonio Cultural	APROBADO POR:
<i>Este documento de origen electrónico, una vez impreso, pasa a ser copia no controlada y puede estar obsoleto.</i>	

	<b>INFORME TÉCNICO</b>	Versión	1.0
	Licitación N° 776-21-LE16	Fecha	12/09/2016
	<b>SERVICIO DE ANÁLISIS CIENTÍFICO Y LEVANTAMIENTO CRÍTICO PARA PILA DE AGUA ALONZO MELÉNDEZ DEL PALACIO DE LA MONEDA</b>	Página 5 de 5	

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

La siguiente tabla presenta el resultado del proceso de evaluación técnica de las ofertas.

Ítem	Ponderación del Aspecto	Puntaje Ponderado IDIEM
Comprensión del requerimiento junto al detalle y coherencia de las metodologías y técnicas a utilizar para la ejecución de los servicios.	<b>40%</b>	<b>40,0</b>
Plan de trabajo o Carta Gantt de los requerimientos estipulados.	<b>10%</b>	<b>10,0</b>
Experiencia de servicios similares ejecutados desde enero de 2010, mediante el Anexo N° 2-A, el cual será completado con los datos de los clientes a quienes les hubiera sido otorgado el servicio.	<b>10%</b>	<b>10,0</b>
Experiencia del profesional Geólogo/a propuesto para la ejecución del requerimiento estipulado en el punto 4.1 de las especificaciones Técnicas en relación al punto 9.3 del mismo documento.	<b>15%</b>	<b>5,0</b>
<b>Total ponderación:</b>	<b>75%</b>	<b>65,0</b>

La oferta que está participando del presente proceso cumple con los requisitos de admisibilidad.

ELABORADO POR: Departamento de Patrimonio Cultural	APROBADO POR:
<i>Este documento de origen electrónico, una vez impreso, pasa a ser copia no controlada y puede estar obsoleto.</i>	