


Mandataria recorre tramo de la ruta 5 Sur dañado por sismo

26 DIC 2016



Parte de la vía que une Chonchi con Quellón, en el sector Tarahuin, se desplomó producto del movimiento telúrico de 7,6 grados Richter, con epicentro en Melinka, Región de Aysén.

Junto a los ministros de Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; y de Obras Públicas, Alberto Undurraga, la Jefa de Estado inspeccionó la zona dañada, por la que transitan dos mil vehículos al día en condiciones normales.

ETIQUETAS :

#Contingencia